



Съфинансирано от
Европейския съюз



УТВЪРДИЛ:

На основание ЗЗМД
Рая Димитрова Моллова
Финансов директор на
„БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ

във връзка с изпълнение на Договор с предмет
*„Обследване на морско дъно в прилежаща акватория към 29-то корабно място –
Пристанищен терминал „Бургас Запад“*

Днес, 12.05.2022 г., се проведе заседание на технически съвет, в състав:

1. Стоян Петков – Директор „Технически“ (Председател);
2. Иван Терзиев – „Инженер качество“;
3. Петко Красимиров Петков – „Техник и инвеститорски контрол“ в „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД;

и задача – преглед за съответствие на предаден заключителен доклад на 09.05.2022 г. по възложена поръчка с предмет „Обследване на морско дъно в прилежаща акватория към 29-то корабно място – Пристанищен терминал „Бургас Запад“ с условията на сключеният договор за изпълнение № 120/29.03.2022 г.

Техническият съвет установи следното:

В установеният срок (09.05.2022 г.), Изпълнителят е предал доклад и разработки по Договор № 120/29.03.2022 г. с предмет „Обследване на морско дъно в прилежаща акватория към 29-то корабно място – Пристанищен терминал „Бургас Запад“.

Предадени са следните разработки:

Заключителен доклад, съдържащ:

1. Дефинирана цел на задачата;
2. Описание на технологичния процес;
3. Апаратура за изпълнение на операциите;
4. Резултати от етап грубо обследване;
5. Резултати от етап финно обследване;
6. Етап обработка на данни;
7. Координатен регистър;
8. Изводи и резултати от проведеното обследване;
9. Протокол № 1 за обследване по линии с бомботърсачен апарат.
10. Протокол № 2 за обследване по линии с бомботърсачен апарат.
11. Протокол № 3 за обследване по линии с бомботърсачен апарат.
12. Протоколи № 1 - № 12 за водолазна работа;
13. Таблица с резултати от обследване на морското дъно в точки с феромагнитно влияние в проектните сондажи.



14. Таблица с резултати от обследване на морското дъно в точки с феромагнитно влияние;
15. Карта със зона за обследване на морското дъно по успоредни линии на км 29.
16. Карта със зона за обследване на морското дъно по линии перпендикулярни на км 29;

Техническият съвет установи следното:

Разработките са изпълнени в съответствие със заданието на Възложителя. Спазени са всички изисквания относно възложеното обследване.

Заключение: Предаденият доклад и приложения са изпълнени съгласно изискванията на Възложителя и съдържат всички необходими части.

Техническият съвет предлага за утвърждаване Протокола за приемане и възстановяване на внесената гаранция на Изпълнителя.

Стоян Петков – Директор „Технически“ (Председател)..... *на основание ЗЗЛД*

Иван Терзиев – „Инженер качество“ *на основание ЗЗЛД*

Петко Красимиров Петков – „Техник и инвеститорски контрол“ в „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД..... *на основание ЗЗЛД*